

Text für Foto

Im Rahmen der Oberflächenbehandlungen im Stadtgebiet und den Ortsteilen konnte die Zufahrt zum Tierpark deutlich verbessert werden. Das bisher unbefestigte Bankett erhielt eine doppelte Oberflächenbehandlung aus Bitumenemulsion und Splitt. Für Fußgänger und Autos ist die Straße zur Tierklinik und zum Tierpark nun weniger gefährlich.